

Viscosimetro Krebs PCE-RVI 6

viscosimetro Krebs per misurare la viscosità di vernice, lacche e rivestimenti / display LCD ad alto contrasto e di facile lettura / sensore di temperatura incluso / misura del valore KU, g e cP / paletta rotante a 200 r.p.m. / interfaccia RS-232

Il viscosimetro Krebs PCE-RVI serve a misurare la viscosità di vernice, lacche ed altri tipi di rivestimenti. Nonostante le sue dimensioni possiamo utilizzare il viscosimetro Krebs in molti ambienti. È un dispositivo per l'installazione fissa con una base pesante e una robusta struttura. Il viscosimetro Krebs si utilizza ad esempio per il controllo di qualità nei processi di produzione. Un altro ambito di utilizzo sono i laboratori. Grazie all'ampio range di misura, il viscosimetro Krebs si può impiegare in molti settori. Il sensore di temperatura garantisce una temperatura corretta durante le prove e quindi la successiva comparazione dei risultati. Un notevole scarto di temperatura può comportare un cambiamento nelle proprietà del liquido, rendendo impossibile una comparazione. L'interfaccia del viscosimetro Krebs consente di collegare una stampante per documentare tutte le fasi della misura. Rispetto al funzionamento, bisogna tenere presente che il viscosimetro Krebs inizia a misurare in modo automatico quando si abbassa la leva. Appena collocata sul viscosimetro, la paletta rotante comincerà a ruotare.



- Misura in KU, g e cP
- Display LCD ad alto contrasto
- Funzionamento semplice

- Valori precisi
- Sensore di temperatura incluso
- Interfaccia RS-232

Specifiche tecniche del viscosimetro Krebs

Range di misura

40,2 KU ... 141,0 KU
32 g ... 1099 g
27 cP ... 5250 cP (1cP = 1 mPa*s)
±1,5 % del fondo scala
±1,0 % del fondo scala
200 r.p.m. ±0,5
ca. 600 ml
220 V, 50 Hz
10 W
210 x 180 x 560 mm
9,2 kg

Deviazione della misura

Riproducibilità

Velocità della paletta rotante

Volume della tazza

Tensione di ingresso

Potenza

Dimensioni (totale)

Peso



La tazza si colloca su una base ampliabile. È importante la quantità di prodotto nella tazza. Se la tazza non è abbastanza piena, sarà necessario riempirla a sufficienza affinché il viscosimetro Krebs possa effettuare la misura.

Contenuto della spedizione del viscosimetro Krebs PCE-RVI 6

1 x Viscosimetro Krebs, 1 x leva, 1 x mandrino, 1 x cavo d'alimentazione, 1 x tazza, 1 x sonda di temperatura, 2 x base per la tazza, 1 x certificato di fabbrica, 1 x istruzioni d'uso

Qui potrà avere una visione generale di [tutti i misuratori](#) che le offre PCE Instruments.