

Misuratore di elasticità QX-1020

**misuratore di elasticità per determinare l'elasticità nelle prese Schuco,
misurazione rapida e facile, range di misura fino a 40N**

Il misuratore di elasticità si usa per determinare l'elasticità delle prese Schuco. Il misuratore di elasticità QX-1020 si usa per garantire la qualità nella fabbricazione delle prese Schuco. Si usa anche in alcuni settori della medicina. Il range di misura oscilla tra 3 ... 40 N. Il ricettore della forza del misuratore misura l'elasticità delle due molle nelle prese Schuco ed ha un sensore speciale. La facilità dell'uso indica le proprietà del misuratore di elasticità QX-1020. Se ha qualche domanda da fare sul misuratore di elasticità, consulti la seguente scheda tecnica o si metta in contatto con noi al numero di telefono **+39 0583 975114** o utilizzi il nostro [servizio di contatto](#). I nostri tecnici e ingegneri le offriranno volentieri la loro consulenza su questo [misuratore di elasticità](#) e su qualsiasi altro prodotto dei nostri [sistemi di regolazione e controllo](#), [misuratori](#), [strumenti per laboratorio](#) o [bilance](#) di [PCE Instruments](#).



- misuratore di elasticità compatto
- range di misura fino a 40N
- per la fabbricazione e garanzia di qualità
- facile da usare
- alimentazione a batteria
- per certificare l'elasticità in settori della medicina
- doppio sensore
- per tutte le prese Schuco

Specifiche tecniche del misuratore di elasticità QX-1020


Range di misura	3 N ... 40 N
Zona limite	10 N ... 20 N
Condizioni ambientali	10 °C ... 30 °C
	0 % h.r.... 80 % h.r.
Alimentazione	9 V
Operativo	ca. 500 misurazioni

Grado di protezione

IP 40



Il misuratore di elasticità si usa per la determinazione dell'elasticità in una presa Schuco.



Contenuto di spedizione del misuratore di elasticità QX-1020

1 x misuratore di elasticità QX-1020, 1 x valigetta, 1 x pila, 1 x istruzioni

Qui può trovare altri misuratori di forza che si possono applicare per controllare l'elasticità:

- [Misuratore di elasticità serie PCE-FM](#)

(misuratore di elasticità fino a 200 N, precisi, economici)

- [Misuratore di elasticità serie PCE-FG](#)

(fino a 500 N, memoria interna, include RS-232, software, visualizzazione dei grafici)



Qui troverà una visione generale di [tutti i misuratori](#) che le offre PCE Instruments.