

## Bilancia compatta PCE-WS 30

**economica / range di misura 30 kg / alta precisione / interfaccia RS-232 / alimentazione attraverso rete elettrica o batterie**

Bilancia compatta per la pesatura professionale con memoria, questa bilancia compatta PCE-WS 30 è la strumentazione ottimale quando si ha bisogno di determinare pesi fino 30 kg. Per livellare in maniera ottimale questa bilancia potrà utilizzare la bolla di livello integrata ed i piedini regolabili, mentre attraverso la tastiera potrà introdurre la tara manualmente quando il valore è già conosciuto. La bilancia compatta PCE-WS 30 dispone di un'interfaccia RS-232 e mediante il software opzionale può trasmettere i valori misurati al suo PC. La bilancia può essere alimentata sia attraverso la rete elettrica che tramite le batterie (ricaricabili), questo le consente un uso mobile di questa bilancia compatta.



- Ampio display
- Funzione tara
- Introduzione manuale della tara
- Pesatura di tolleranza con valori limite programmabili
- Alimentazione tramite batterie o alimentatore
- Certificato ISO (opzionale)



## Specifiche tecniche

Range di misura [max.]	30 kg
Risoluzione [d]	0,5 g
Peso minimo	0,5 g
Memoria	99 valori
Range tara	100 %
Unità di misura	g / kg / lb
Display	LCD a 6 cifre
Calibratura	mediante un peso di regolazione (opzionale)
Dimensione del piatto di pesata	230 mm x 310 mm
Temperatura operativa	0 ... +40 °C
Alimentazione	230 V / 50 Hz (mediante l'alimentatore incluso nella spedizione) o batterie
Struttura	plastica ABS
Interfaccia	RS-232
Software	Accessorio opzionale
Dimensioni	ca. 320 x 320 x 12,5 mm
Peso netto	ca. 2,8 kg

## Contenuto della spedizione

1 x Bilancia compatta PCE-WS 30, 1 x alimentatore e istruzioni

## Accessori opzionali

### Software Procell

Il software può simulare l'ingresso della tastiera e trasferire i dati dalla bilancia a Excel con data e ora. Esiste anche la possibilità di memorizzare i dati come dati .txt.

**Art. N° PCE-SOFT-Procell**

### Software PCE-SOFT-SC

Con il software per il trasferimento dei dati è incluso anche il cavo RS-232 per il collegamento con il PC. Il software serve per la trasmissione diretta dei dati e per la documentazione nel PC. I dati del software possono essere trasferiti ad altri programmi come per esempio Microsoft Excel.

**Art. N° PCE-SOFT-SC**

### Adattatore USB

Si tratta di un adattatore da interfaccia RS-232 Sub D 9 a USB. È necessario anche un cavo seriale dove la polarità sia correttamente collegata.

**Art. N° RS232-USB**

### Stampante

Per stampare direttamente i risultati della bilancia. La stampante viene inviata con cavo RS-232 e un alimentatore da 230 V; la larghezza della carta è di 12 mm (1 rotolo compreso).

**Art. N° PCE-BP 1**

### Certificato di taratura ISO

Taratura di laboratorio e certificato secondo gli standard dell'ISO 9000 e seguenti. Nel documento vengono riportati il nome del richiedente e il numero di serie dello strumento uniti alla tolleranza di quest'ultimo.

**I certificati di taratura si emettono specificatamente per il cliente e pertanto sono esenti del diritto di recesso.**

