



PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55012 Gragnano (LUCCA)

Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Dinamometro digitale PCE-DFG N 200

dinamometro digitale per prove di trazione e compressione fino a 200 N / alta precisione / frequenza di campionamento fino a 1600 Hz / 6 diversi adattatori / interfaccia USB / software / certificazione UNI EN ISO 9001 opzionale

Presentiamo il dinamometro digitale PCE-DFG N 200 per prove di trazione e compressione. Funziona in un range di misura fino a 200 N. Il PCE-DFG N 200 è un dinamometro digitale preciso con una risoluzione di 0,1 N. I valori misurati vengono visualizzati sull'ampio display retroilluminato. Lo schermo ha un orientamento automatico o manuale di 180°, che consente di leggere i valori con facilità.

Il dispositivo è dotato di una memoria interna per 100 serie di misure e di un'interfaccia USB. Il software consente il trasferimento dei valori di misura al PC per la loro successiva analisi. Il robusto design e il menù intuitivo rendono il dinamometro digitale PCE-DFG N 200 un dispositivo semplice da usare. Il dinamometro digitale è alimentato da una batteria interna che si ricarica mediante il caricabatteria incluso nella fornitura. La durata operativa è di circa 10 ore. Tutte queste caratteristiche rendono il dinamometro digitale un dispositivo ideale nel controllo di qualità, nei controlli di ingresso e uscita dei materiali e nella produzione di nuovi componenti o per il controllo di componenti di sicurezza.



- Prove di trazione e compressione
- Frequenza di campionamento: 1600 Hz
- Limite di errore: $\pm 0,1\%$ del fondo scala
- Funzione PEAK (MIN / MAX)
- Funzione valore limite
- Varie unità di misura
- Salvataggio automatico o manuale
- Valutazione grafica

- Display con orientamento automatico
- Data e ora
- Software di controllo e analisi
- Regolazione della funzione Auto-off
- Indicazione dello stato della batteria
- Possibilità di alimentazione a corrente
- Memoria per 100 serie di misure

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------------|--|
| Range di misura | 0 ... 200 N |
| Precisione | $\pm 0,1\%$ F.S. |
| Risoluzione | 0,1 N |
| Unità di misura | N, kg, lb, KPa |
| Display | Grafico TFT da 2,8" |
| Modalità di allarme | Ingresso, uscita, disconnessione |
| Frequenza di campionamento | 6 ... 1600 Hz |
| Memoria | 100 serie di misure |
| Alimentazione | Batteria NiMh, 6 V / 1600 mAh |
| Durata operativa della batteria | Ca. 10 ore |
| Alimentatore | 12 V / 1 A |
| Uscite | Interfaccia: USB Uscita di commutazione: 12 V / 50 mA |
| Grado di protezione | IP 54 |
| Condizioni operative | -10 ... 50 °C 5 ... 95% U.R. senza condensa |
| Filettatura della cella di carico | M6 x 7 mm |
| Dimensioni | 200 x 97 x 42 mm |
| Peso | 540 g |

Immagini del dinamometro



Contenuto della spedizione

- 1 x Dinamometro digitale PCE-DFG N 200,
 - 1 x Adattatore scalpello,
 - 1 x Adattatore a punta,
 - 1 x Adattatore a gancio,
 - 1 x Adattatore a V,
 - 1 x Adattatore a testa piatta ,
 - 1 x Barra prolunga (90 mm),
 - 1 x Software,
 - 1 x Cavo USB,
 - 1 x Alimentatore,
 - 1 x Valigetta,
- Istruzioni per l'uso (disponibili in download)

Accessori opzionali

Certificazione UNI EN ISO 9001

Taratura di laboratorio e certificato secondo lo standard UNI EN ISO 9001. Nel rapporto di taratura vengono riportati il nome del richiedente e il numero di serie dello strumento uniti alla tolleranza di quest'ultimo.

La certificazione UNI EN ISO 9001 viene emessa specificatamente per il cliente e pertanto è esente dal diritto di recesso. (L'immagine non corrisponde all'originale)

Piastre di adattamento per gli stativi

Dato che i nostri stativi sono stati progettati per essere usati con differenti dinamometri, sono necessarie piastre di adattamento per assicurare che il dinamometro sia correttamente fissato allo stativo.

Elemento di fissaggio

A seconda del tipo di applicazione può utilizzare alcune pinze o morsetti per connettere i pezzi da testare con il dinamometro.



Stativo

Questo dinamometro può essere usato con tutti e tre gli stativi disponibili. Due stativi sono dotati di una manopola e il terzo è motorizzato. L'uso di uno stativo ha senso quando per esempio si effettuano verifiche giornaliere del materiale in un laboratorio e se si vogliono mantenere le stesse condizioni (escludendo errori umani).

Può vedere la scheda tecnica dei differenti stativi in questo link: [stativo](#).

O vedere i dettagli degli stativi nella descrizione corrispondente della categoria sullo shop online [dinamometri](#).

