

PCE Italia s.r.l. Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 55010 Gragnano (LUCCA)

Telefono: +39 0583 975 114 Fax: +39 0583 974 824 info@pce-italia.it www.pce-instruments.com/italiano

## Sensore di temperatura a infrarossi PCE-IR 6

sensore di temperatura per installazione fissa / sensore esterno con cavo da 2 m / installazione semplice / relè di regolazione e allarme / LCD / puntatore laser

Il sensore di temperatura a infrarossi PCE-IR 6 è ideale per i semplici lavori di controllo della temperatura. Il sensore a infrarossi ha una risoluzione ottica di 50:1, e ciò consente di misurare a distanza e con precisione la temperatura. Il sensore di temperatura a infrarossi PCE-IR 6 è dotato di vari relè per attivare un allarme o regolare un circuito.

Il range di misura va da -50 a +900 °C, suddiviso in 3 range che cambiano in modo automatico. È possibile impostare liberamente i gradi di emissione. Ciò consente di impostare il sensore di temperatura a infrarossi per differenti tipi di superficie. Il sensore di temperatura a infrarossi PCE-IR 6 è un dispositivo ideale per lavori di sicurezza, per i processi di produzione della plastica e nella lavorazione dell'acciaio.

Il sensore a infrarossi include un puntatore laser per facilitare la messa a fuoco. È possibile integrare il display in un pannello di controllo mediante delle clip. Il collegamento tra il sensore e il display viene effettuato tramite il cavo RJ45, facilmente sostituibile.





- Misura precisa della temperatura senza contatto
- Breve tempo di risposta
- Impostazione dei gradi di emissione
- Display LCD retroilluminato

- Sensore con puntatore laser
- Selezione automatica del range
- Relè di allarme
- Funzione di regolazione

## Specifiche tecniche

Range di misura Precisione

Risoluzione

Frequenza di campionamento

Range spettrale Grado di emissione

Indicazione di superamento del range

Indicazione dei valori di misura

Puntatore laser

Condizioni operative

Condizioni di stoccaggio

Alimentazione

Peso

Dimensioni

Dimensioni per installazione su pannello

Lunghezza del cavo

-50 ... +900°C

-50 ... -20 °C: ± 5 °C

-20 ... +500 °C: ± 2,5 % del valore ± 2,5°C

+500 ... +900 °C: ± 3 % del valore ± 3 °C

0,1 °C

< 1 s

8 ...14 µm

0,1 ... 1,0

Display LCD indica "----"

Valori positivi senza segno

Valori negativi con segno "-" davanti

Potenza: < 1 mW

Lunghezza d'onda: 630 ... 670 nm

Classe: 2 0 ... +50 °C 10 ... 90 % H.r.

-20 ... +60 °C < 80 % H.r.

230V AC, 12 ... 24 V DC

215 g

75 x 75 x 94 mm 68 x 68 mm

2 m

## Contenuto della spedizione

1 x Sensore di temperatura a infrarossi PCE-IR 6, composto da display e sensore

1 x Cavo di collegamento da 2 m,

4 x Pinze,

2 x Clip per il montaggio su pannello,

1 x Treppiede per il supporto,

1 x Istruzioni d'uso







