

Rifrattometri

Misuratori di temperatura

Misuratori di umidità

Registratori di temperatura e umidità

Misuratori di temp., umid., aria

Misuratori di pressione

Misuratori di giri

Misuratori di vibrazione

Misuratori di forza

Misuratori di materiale

Misuratori di radiazioni

PCE-010

Rifrattometro da 0 ... 10 % Brix



Precisazioni tecniche

Campo di misura 0 ... 10 % Brix


Precisione $\pm 0,1$ %

Risoluzione 0,1 %

Da usare per frutta, succo, olio, lubrificante

Comp. temperatura 10 ... 30 °C

Indicatore



Dimensioni 200 x 29 mm

Peso 280 g

Contenuto della spedizione

Rifrattometro, pipetta, cacciavite di calibratura, astuccio, istruzioni per l'uso

N. Art.	Articolo	Prezzo [Euro]
PCE-010	Rifrattometro 0 ... 10 %	49,00

PCE-018

Rifrattometro da 0 ... 18 % Brix



Precisazioni tecniche

Campo di misura 0 ... 18 % Brix


Precisione $\pm 0,1$ %

Risoluzione 0,1 %

Da usare per sospensioni, succhi di frutta, birra

Comp. temperatura 10 ... 30 °C

Indicatore



Dimensioni 200 x 29 mm

Peso 280 g

Contenuto della spedizione

Rifrattometro, pipetta, cacciavite di calibratura, astuccio, istruzioni per l'uso

N. Art.	Articolo	Prezzo [Euro]
PCE-018	Rifrattometro 0 ... 18 %	49,00

PCE-032

Rifrattometro da 0 ... 32 % Brix



Precisazioni tecniche

Campo di misura 0 ... 32 % Brix


Precisione $\pm 0,2$ %

Risoluzione 0,2 %

Da usare per emulsioni, addensanti, colle, vini dolci

Comp. temperatura 10 ... 30 °C

Indicatore



Dimensioni 172 x 29 mm

Peso 260 g

Contenuto della spedizione

Rifrattometro, pipetta, cacciavite di calibratura, astuccio, istruzioni per l'uso

N. Art.	Articolo	Prezzo [Euro]
PCE-032	Rifrattometro 0 ... 32 %	49,00

PCE-2862

Rifrattometro da 28 ... 62 % Brix



Precisazioni tecniche

Campo di misura 28 ... 62 % Brix


Precisione $\pm 0,2$ %

Risoluzione 0,2 %

Da usare per succhi concentrati, alimenti liquidi

Comp. temperatura 10 ... 30 °C

Indicatore



Dimensioni 172 x 29 mm

Peso 260 g

Contenuto della spedizione

Rifrattometro, pipetta, cacciavite di calibratura, astuccio, istruzioni per l'uso

N. Art.	Articolo	Prezzo [Euro]
PCE-2862	Rifrattometro 28 ... 62 %	49,00

PCE-4582

Rifrattometro da 45 ... 82 % Brix



Precisazioni tecniche

Campo di misura 45 ... 82 % Brix


Precisione $\pm 0,5$ %

Risoluzione 0,5 %

Da usare per concentrati, marmellata, latte condensato

Comp. temperatura 10 ... 30 °C

Indicatore



Dimensioni 147 x 29 mm

Peso 240 g

Contenuto della spedizione

Rifrattometro, pipetta, cacciavite di calibratura, astuccio, istruzioni per l'uso

N. Art.	Articolo	Prezzo [Euro]
PCE-4582	Rifrattometro 45 ... 82 %	49,00

PCE-Oe

Rifrattometro per viticoltori da °Oechsle e 0 ... 44 % Brix



Precisazioni tecniche

Campo di misura 0 ... 190° Oechsle

0 ... 44 % Brix, 0 ... 38 KMN


Precisione $\pm 2^\circ$ Oe, $\pm 0,2$ %, $\pm 0,5$ KMN

Risoluzione 2° Oe, 0,2 %, 0,5 KMN

Da usare per vini

Comp. temperatura 10 ... 30 °C

Indicatore



Dimensioni 172 x 29 mm

Peso 260 g

Contenuto della spedizione

Rifrattometro, pipetta, cacciavite di calibratura, astuccio, istruzioni per l'uso

N. Art.	Articolo	Prezzo [Euro]
PCE-Oe	Rifrattometro Oechsle	49,00

Misuratori di gas

Misuratori di suono

Misuratori di aria

Misuratori di distanza

Misuratori di elettricità

Rifrattometri

Endoscopi

Analisi dell'acqua

Bilance da laboratorio

Bilance industriali


PCE-5890

Rifrattometro per apicoltura da H₂O e 58 ... 90 % Brix



Precisazioni tecniche

Campo di misura	12 ... 27 H ₂ O, 58 ... 90 % Brix, 35 ... 43 Bé
Precisione	±1 % H ₂ O, ±0,5 %, ±0,5 Bé
Risoluzione	1 % H ₂ O, 0,5 %, 0,5 % Bé
Da usare per	miele
Comp. temperatura	10 ... 30 °C
Indicatore	



Dimensioni	147 x 29 mm
Peso	240 g

Contenuto della spedizione

Rifrattometro, pipetta, cacciavite di calibratura, astuccio, istruzioni per l'uso

N. Art.	Articolo	Prezzo [Euro]
PCE-5890	Rifrattometro apicoltura	49,00


PCE-0100 & PCE-028

Rifrattometro da 0 ... 100 ‰ oppure 0 ... 28 % di contenuto di sale



Precisazioni tecniche

Campo di misura	PCE-0100: 0 ... 100 ‰, PCE-028: 0 ... 28 %
Precisione	±1 ‰ / ±0,2 %
Risoluzione	1 ‰ / 0,2 %
Da usare per	alimenti, acqua
Comp. temperatura	10 ... 30 °C
Indicatore	



Dimensioni	PCE-0100: 200 x 29 mm / PCE-028: 170 x 29 mm
Peso	240 g

Contenuto della spedizione

Rifrattometro, pipetta, cacciavite di calibratura, astuccio, istruzioni per l'uso

N. Art.	Articolo	Prezzo [Euro]
PCE-0100	Rifrattometro 0 ... 100 ‰	49,00
PCE-028	Rifrattometro 0 ... 28 %	49,00


PCE-SG

Rifrattometro per refrigeranti, anticongelanti e prodotti di pulizia



Precisazioni tecniche

Campo di misura	-50 ... 0 °C anticongelanti -40 ... 0 °C prodotti di pulizia 1,15 ... 1,30 SG liquido della batteria
Precisione	±5 °C, ±5 °C, ±0,01 SG
Risoluzione	5 °C, 5 °C, 0,01 SG
Da usare per	anticongelanti, liquidi
Comp. temperatura	-
Indicatore	



Dimensioni	157 x 29 mm
Peso	230 g

Contenuto della spedizione

Rifrattometro, pipetta, cacciavite di calibratura, astuccio, istruzioni per l'uso

N. Art.	Articolo	Prezzo [Euro]
PCE-SG	Rifrattometro anticongelanti	49,00


PCE-ALK

Rifrattometro da 0 ... 80 % di alcol



Precisazioni tecniche

Campo di misura	0 ... 80 % alcol
Precisione	±1 %
Risoluzione	1 %
Da usare per	alcol industriale, soluzioni alcoliche
Comp. temperatura	10 ... 30 °C
Indicatore	



Dimensioni	203 x 29 mm
Peso	280 g

Contenuto della spedizione

Rifrattometro, pipetta, cacciavite di calibratura, astuccio, istruzioni per l'uso

N. Art.	Articolo	Prezzo [Euro]
PCE-ALK	Rifrattometro alcol	49,00


ABBE-2WAJ

Rifrattometro per determinare rapidamente e precisamente l'indice di rifrazione nD tra 1,300 e 1,700 così come il contenuto di zucchero di liquidi, dispersioni, emulsioni ed altre sostanze traslucide. Potrà determinare l'indice di rifrazione per un livello di temperatura da 0 ... +70 °C utilizzando il termometro della spedizione. Si può regolare la temperatura dello strumento per mezzo di un termostato esterno con gli adattatori per tubi d'acqua incorporati nei corpi dei prisma superiore e inferiore.



Precisazioni tecniche

Campo di misura	1,300 ... 1,700 nD indice di rifrazione 0 ... 95 % Brix
Precisione	±0,0002 nD, ±0,25 %
Risoluzione	0,0002 nD, 0,25 %
Da usare per	molteplici usi
Comp. temperatura	con termometro esterno tra 0 ... 70 °C
Indicatore	



Dimensioni	235 x 180 x 90 mm
Peso	3000 g

Contenuto della spedizione

Rifrattometro, termometro, pipetta, blocco di calibratura, cacciavite di calibratura, olio ed istruzioni per l'uso

N. Art.	Articolo	Prezzo [Euro]
ABBE-2WAJ	Rifrattometro Abbe	280,00