

Tensiometro PCE-MTM 50

tensiometro per il controllo rapido e preciso della tensione dei telai serigrafici

Il tensiometro è un dispositivo molto utile nel processo di stampa serigrafica. Con il tensiometro è possibile misurare e controllare la tensione del tessuto sui telai serigrafici in fase di tensionatura, ed una volta effettuata la misura si può decidere se è il caso di tendere o allentare il telaio. Il dispositivo è facile da controllare e tarare, se necessario, ed è perciò molto facile da usare.



- Alta precisione

- Calibrazione indipendente

Specifiche tecniche del tensiometro per serigrafia PCE-MTM 50

Range di misura 0 ... 50 N/cm
Precisione 10.5 N/cm

Contenuta della spedizione del tensiometro per serigrafia PCE-MTM 50

1 x Tensiometro per serigrafia PCE-MTM 50,
1 x Vetro per calibrazione
1 x Custodia

Qui potrà avere una visione generale di [tutti i misuratori](#) che le offre PCE Instruments.

PCE Italia s.r.l. | Via Pesciatina, 878/B int.6 | 55010 Gragnano (Lucca)
Tel: +39 0583 975 114 | Fax: +39 0583 974 824 | Email: info@pce-italia.it
<http://www.pce-italia.it/>