

## **Durometro PCE-DDA 10 (Shore A)**

misuratore digitale per misurare la durezza di gomme elastiche, caucciù ed elastomeri in generale, con interfaccia USB e software

Il durometro PCE-DDA 10 (shore A) si utilizza sia come misuratore manuale sul campo che per l'analisi dei materiali in laboratorio. Il dispositivo è formato da un sensore ed un display digitale con precisione di lettura da 0,1 unità di durezza. Lo strumento può essere utilizzato come misuratore manuale nella produzione o con stativo (opzionale). Il dispositivo dispone di un'interfaccia per trasferire al PC i valori di misura, con il cavo USB e il software incluso, è possibile effettuare le analisi delle misurazioni.



- Formato tascabile
- Avviso di batteria scarica
- Range di misura 0 ... 100 Shore A
- Adatto per misure singole e in serie
- Per misure della gomma
- Possibilità di trasferimento dei dati al PC



## Specifiche tecniche

Range di misura Precisione Risoluzione Tipo di misura

Diametro del supporto della molla del corpo

penetrante

Diametro superiore del corpo penetrante

Angolo di conicità Capacità della memoria Unità di misura

Range temperatura ambientale Range di umidità ambientale

Dimensioni Peso

Alimentazione

Durata massima di funzionamento

Tempo di ricarica Normative 0 ... 100 shore A
< ±1 grado di durezza
0,1 grado di durezza
Carica della molla
1,25 ± 0,1 mm

 $0.79 \pm 0.03$  mm  $35 \pm 0.25^{\circ}$  500 misure grado di durezza  $0 \dots +50 \, ^{\circ}$ C  $20 \dots 85\%$ 

 $153 \times 50 \times 29 \text{ mm}$  (parte principale dello strumento)

170 g

batteria Ni-MH 3,6 V ricaricabile ca. 20 h con una carica della batteria

ca. 3 h

GB/T 531.1, ISO7619-1, ASTM D 2240


## Contenuto della spedizione

1 x durometro PCE-DDA 10, 1 x piastra di calibrazione standard, 1 x valigetta, 1 x mini cavo USB , 1 x caricatore, 1 x CD con software, 1 x istruzioni

## Altre immagini del durometro PCE-DDA 10



Durometro PCE-DDA 10 nella sua valigetta



Display del durometro PCE-DDA 10





Interfaccia USB del durometro PCE-DDA 10

Punta del durometro PCE-DDA 10

Qui potrà avere una visione generale di tutti i misuratori che le offre PCE Instruments.