

Indicatore di peso PCE-N45F

Indicatore di peso per celle di carico, sensori di forza e ponti di pesatura / Celle di carico a 4 e 6 fili / Display OLED / Uscita analogica / Ingresso digitale / Relè

L'indicatore di peso PCE-N45F è stato progettato per offrire soluzioni nei lavori di pesatura molto specifici. È possibile collegare questo indicatore di peso a diverse celle di carico, sensori di forza, ponti di pesatura e qualsiasi altro tipo di sensore che utilizza un estensimetro. L'indicatore di peso è un dispositivo multifunzione per misurare peso, forza, coppia, ecc. L'indicatore di peso ha un ingresso al quale è possibile collegare celle di carico a 4 o 6 fili. Attraverso il menù è possibile calibrare e regolare con precisione l'indicatore di peso.

L'indicatore di peso ha diverse connessioni sul retro. Sono presenti le connessioni per 4 relè e l'ingresso digitale libero da potenziale. È possibile utilizzare le uscite relè dell'indicatore di peso per attivare diversi processi. L'ingresso digitale viene utilizzato per tarare l'indicatore di peso o per azzerare il display. Oltre a tutte queste funzioni, è possibile leggere i valori attraverso l'interfaccia. Se si desidera trasmettere direttamente i valori sullo schermo, è possibile utilizzare l'uscita analogica dell'indicatore di peso.



- Display OLED
- Indicazione DMS
- Ingresso mV/V

- Uscita relè
- Ingresso digitale libero da potenziale
- Interfaccia e uscita analogica

Specifiche tecniche

Range segnale di ingresso	Sensibilità in mV/V a 5V	Sensibilità minima
0 ... 10 mV	2 mV/V	0,9 µV/D
0 ... 15 mV	3 mV/V	0,9 µV/D
Tensione di alimentazione della cella di carico	5V	
Numero di celle di carico	1 ... 6x celle di carico da 350 Ω	
Display	OLED, 128 x 64 pixel	
Unità di misura	g, kg, t, kN, N, Nm	
Frequenza di campionamento	200 Hz	
Connessioni elettriche	Connessione filettata, 1 ... 1,5 mm ²	
Alimentazione	24V DC	
Potenza assorbita	< 6 W	
Grado di protezione	Pannello frontale: IP65	
Montaggio	Installazione su pannello	
Dimensioni per l'installazione su pannello	92 x 44 mm	
Dimensioni	110 x 62 x 119 mm	
Peso	Circa 440 g	
Condizioni operative	-10 ... 40 °C / max 95% U.R.	

Contenuto della spedizione

- 1 x Indicatore di peso PCE-N45F,
- 1 x Nastro sigillante,
- Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)