

Termometro a infrarossi WBS-T007

Termometro a infrarossi con range di misura tra 32°C e 42,9°C / Misura senza contatto / Display LCD retroilluminato / Distanza di misura 3-5 cm / Allarme visivo / Direttive CE 93/42/EEC

Il termometro a infrarossi è stato progettato per rilevare la temperatura a distanza, senza dover toccare la superficie che vogliamo misurare. Riesce a rilevare la temperatura in una distanza ottimale tra 3 e 5 cm, dispone di un display LCD retroilluminato per poter essere utilizzato anche in condizioni di scarsa visibilità. Il termometro a infrarossi ha un basso tempo di risposta e dispone di un allarme in caso di temperatura elevata.

ATTENZIONE: Questo termometro ad infrarossi dispone della certificazione CE, della certificazione RoHS ed anche della certificazione FCC, non dispone però di nessuna classificazione medica CND e quindi non può essere considerato uno strumento medico. Ricordiamo di seguire attentamente le istruzioni presenti nel manuale per un utilizzo corretto del dispositivo



- Misura senza contatto
- Display LCD retroilluminato
- Precisione $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ o $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
- Basso tempo di risposta

- Funzione di memoria
- Distanza di misura tra 3 e 5 cm
- Allarme configurabile
- Spegnimento automatico

Specifiche tecniche

Range di misura

32 ... 42,9 °C

Precisione

35°C ... 42°C: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$

Altrimenti: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$

Distanza di misura ottimale

3 ... 5 cm

Tipo di misura

Senza contatto

Tempo di risposta

<2 s

Spegnimento automatico

Sì, dopo 18 secondi

Allarme visivo

32°C ... 37,3°C retroilluminazione Verde

37,4°C ... 38°C retroilluminazione Arancione

38,1°C ... 42,9°C retroilluminazione Rossa

32 set

Memoria

93/42/ECC

Direttive CE

EN 60601-1:2006+A1:2013+A12:2014

Normative

EN 60601-1-2:2015

IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013,

IEC 62321-4:2013+ADMD1:2017,

IEC 62321-7-1:2015,

IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015,

IEC 62321-8:2017

Condizioni operative

16°C ... 35°C

Condizioni di stoccaggio/trasporto

-20°C ... 55°C / $\leq 93\%$ U.R.

Alimentazione

2 x Batterie AAA (non incluse)

Durata batterie

Circa 800 ore

Dimensioni

Circa 149,5 x 94,2 x 42,2 mm

Contenuto della spedizione

1 x Termometro a infrarossi WBS-T007,
 Istruzioni per l'uso