

## Termometro PCE MT 50

**termometro con sonde di tipo K / molto robusto e resistente all'acqua / con appoggio magnetico / funzione di spegnimento automatico / range di misura - 60 ... 1370 °C**

Il termometro PCE-MT 50 è uno strumento ideale per essere usato con differenti sensori di tipo K. Gli ambiti d'uso del termometro sono tra gli altri le misure HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning) nel settore della climatizzazione e del riscaldamento o le misure dei processi. Il termometro PCE-MT 50 dispone del grado di protezione IP65, questo le consente di usare questo strumento per effettuare misure in ambienti umidi. Il termometro è dotato di un sensore che varia secondo la misura che si effettua. Si possono unire a questo termometro praticamente tutti i sensori di tipo K attraverso una connessione normalizzata. La strumentazione abituale è un sensore di superficie per riscaldamento o una sonda penetrante per condutture d'aria. Nel controllo dei processi si usa questo termometro per misure particolari. Il range di misura del termometro è da -60 fino a 1370 °C.

- Termometro a 1 canale
- Ideale per i sensori di temperatura tipo K
- Supporto magnetico incluso
- Ampio display LCD
- Selezione °C o °F
- Funzione Data-Hold
- Indicazione dello stato della batteria
- Retroilluminazione
- Spegnimento automatico per risparmiare la vita della batteria

### Specifiche tecniche

Range di misura	-60 ... +1370 °C
Precisione (±1 cifra)	± 1,0 °C o ± 1% (valido il valore più alto)
Termoelemento	NiCr-Ni / Tipo K
Connettori per i sensori di temperatura	Standard
Display	LCD da 1 linea
Alimentazione	3 x CR 2032
Durata della batteria	Ca. 200 ore
Temperatura operativa	0 ... +50 °C
Dimensioni	78 x 43 x 20 mm (lunghezza x larghezza x altezza)
Peso	41 g

### Contenuto della spedizione

1 x Termometro PCE-MT 50,  
1 x batteria,  
manuale di istruzioni

**Per favore, richiedi i sensori di temperatura a parte**